

Перечни параметров

Изменения во время работы

"TRUE" (ДА) означает, что данный параметр можно изменять во время работы преобразователя частоты, а "FALSE" (HET) указывает на то, что перед изменением этого параметра преобразователь следует остановить.

4-Set-up

'All set-up' (все конфигурации): для каждой из четырех конфигураций можно установить отдельное значение параметра, т. е. один параметр может иметь четыре разных значения.

'1 set-up' (1 конфигурация): значение будет одинаковым для всех четырех конфигураций.

Переводной коэффициент

Это число указывает на переводной коэффициент, который используется при записи и считывании с помощью преобразователя частоты.

Перев.	100	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
коэффициент															
Перев.	1	1/60	1000000	100000	10000	1000	100	10	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001
Переві	- 1	1,00	1000000	100000	10000	1000	100	10	•	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001
множитель	l														

Гип данных	Описание	Тип
2	Целое 8	Int8
3	Целое 16	Int16
1	Целое 32	Int32
5	Целое без знака 8	Uint8
5	Целое без знака 16	Uint16
7	Целое без знака 32	Uint32
9	Отображаемая строка	VisStr
33	2-байтовое нормированное значение	N2
35	Битовая последовательность из 16 булевых переменных	V2
54	Промежуток времени без даты	TimD

Дополнительные сведения относительно типов данных 33, 35 и 54 см. в Руководстве по проектированию FC~300~.



□ 0-** Работа/Отображение

1	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводн	ой Тип
	·	значение по унолчанию	+ Set up			
парам	1етра 			во время	коэффици	1ент
				работы	_	_
	Основные настройки	503 A Y Y				
0-01	Язык	[0] Английский	1 set-up	TRUE	-	Uint8
	Рабочее состояние при включении питания	[1] Принудительный				
0-04	(ручном)	останов, зад=стар.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Работа с конфигурациями					
0-10	Активная конфигурация	[1] Ha6op 1	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-11	Редактирование конфигурации	[1] Набор 1	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-12	Эта конфигурация связана с	[1] Ha6op 1	All set-ups	FALSE	-	Uint8
0-13	Показание: Связанные конфигурации Показание: Редактирование конфигурации	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
0-14	/ канал	0	All set-ups	TRUE	0	Uint3
0-2*	Дисплей панели управления					
		[1617] Скорость вращения				
0-20	Строка дисплея 1,1 малая	(об/мин)	All set-ups	TRUE	-	Uint1
0-21	Строка дисплея 1,2 малая	[1614] Ток двигателя	All set-ups	TRUE	-	Uint1
0-22	Строка дисплея 1,3 малая	[1610] Мощность (кВт)	All set-ups	TRUE	-	Uint1
0-23	Строка дисплея 2 большая	[1613] Частота	All set-ups	TRUE	-	Uint1
0-24	Строка дисплея 3 большая	[1602] Задание, % Определяется	All set-ups	TRUE	-	Uint1
0-25	Персональное меню	пользователем	1 set-up	TRUE	0	Uint1
	Клавиатура панели управления					
0-40	Кнопка [Hand on] на панели управления	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint
0-41	Кнопка [Off] на панели управления	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint
0-42	Кнопка [Auto on] на панели управления	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint
0-43	Кнопка [Reset] на панели управления	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint
0-5*	Копирование/Сохранение					
		[0] Копирование не				
0-50	Копирование данных панели управления	выполняется [0] Копирование не	All set-ups	FALSE	-	Uint8
0-51	Копирование настройки	выполняется	All set-ups	FALSE	-	Uint
	Пароль					
0-60	Пароль главного меню	100	1 set-up	TRUE	0	Uint1
0-61	Доступ к без пароля главному меню	[0] Полный доступ	1 set-up	TRUE	-	Uint
0-65	Пароль быстрого меню	200	1 set-up	TRUE	0	Uint1
0-66	Доступ без пароля к быстрому меню	[0] Полный доступ	1 set-up	TRUE	-	Uint



□ 1-** Нагрузка/электродвигатель

1ō	Описание параметра	Значение по	4-set-up	Изменение	Перевод	цнойГип
арам	етра	умолчанию		во время работы	коэффи	циент
-0*	Общие настройки					
		[0] Разомкнутый				
		контур регулирования				
-00	Режим конфигурирования	скорости вращения	All set-ups	FALSE	_	Uint
-01	Принцип управления электродвигателем	[1] VVCplus	All set-ups	FALSE	-	Uint
-2*	Данные электродвигателя					
-20	Мощность электродвигателя [кВт]	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	1	Uint
-22	Напряжение электродвигателя	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	0	Uint
-23	Частота электродвигателя	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	0	Uint
-24	Ток электродвигателя	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	-2	Uint
-25	Номинальная скорость вращения двигателя	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	67	Uint
-29 -2*	Автоматическая адаптация электродвигателя (АМА)	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint
-3*	Дополнительные данные электродвигателя	Зависит от				
	(2.)					
-30	Активное сопротивление статора (Rs)	электродвигателя Зависит от	All set-ups	FALSE	-4	Uint
-31	Активное сопротивление ротора (Rr)	электродвигателя	All set-ups	FALSE	-4	Uint
		Зависит от				
-33	Реактивное сопротивление рассеяния статора (X1)	электродвигателя Зависит от	All set-ups	FALSE	-4	Uint
-34	Реактивное сопротивление рассеяния ротора (X2)	электродвигателя	All set-ups	FALSE	-4	Uint
		Зависит от				
-35	Главное реактивное сопротивление (Xh)	электродвигателя	All set-ups	FALSE	-4	Uint
	Эквивалентное сопротивление потерь в магнитной	Зависит от	7.11. 500 ups			0
-36	системе (Rfe)	электродвигателя	All set-ups	FALSE	-3	Uint
30	CHETEME (INC)	Зависит от				
	Полюса электродвигателя	электродвигателя	All set-ups	FALSE	0	Uini
	Настройка, не зависящая от нагрузки	электродвигателя	All set-ups	FALSE	0	Uini
-5*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой					
-5*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения	электродвигателя	All set-ups All set-ups	TRUE	0	
-5 * -50	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint
- 5 * -50	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин]					Uint
-5* -50 -51 -6*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки	100 %	All set-ups	TRUE TRUE	67	Uint
-5* -50 -51 -6*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint
-5* -50 -51 -6*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости	100 % 1 об/мин 100 %	All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE	0 67 0	Uint Uint Int1
-5* -50 -51 -6* -60	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения компенсация нагрузки при высокой скорости вращения вращения	100 % 1 об/мин 100 % 100 %	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE	0 67 0	Uint Uint Int1
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения вращения Компенсация скольжения	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 %	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0	Uint Uint Inti
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения компенсация нагрузки при высокой скорости вращения вращения	100 % 1 об/мин 100 % 100 %	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE	0 67 0	Uint Uin Inti Inti Uint
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63 -64	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация кольжения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0	Uint Uint Int1 Int1 Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63 -64 -65	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 %	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2	Uint Uint Inti Inti Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3	Uint Uint Inti Inti Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 %	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0	Uint Uint Inti Inti Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0	Uint Uint Inti Inti Uint
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 	Uint Uint Inti Inti Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -7*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 	Uint Uint Inti Inti Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -6* -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -7*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода	All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -99 -71	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода О,0 с [2] Выбег/время задержки	All set-ups	TRUE FALSE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -99 -71 -72 -74	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Функция пуска Пусковая скорость вращения [об/мин]	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин	All set-ups	TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4 -1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -99 -71 -72 -74 -76	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток:	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода О,0 с [2] Выбег/время задержки	All set-ups	TRUE FALSE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -71 -72 -74 -76 -8*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток:	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин 0,00 A	All set-ups	TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4 -1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -6* -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -71 -72 -74 -76 -8*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток: Регулировки останова Функция при останове	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин	All set-ups	TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4 -1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -71 -72 -74 -80	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток: Регулировки останова Функция при останове Минимальная скорость вращения во время останова	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин 0,00 A	All set-ups	TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 4 4 1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -71 -72 -74 -80 -81	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток: Регулировки останова Функция при останове Минимальная скорость вращения во время останова [об/мин]	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин 0,00 A	All set-ups	TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4 -1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint Uint
-5* -50 -51 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -71 -72 -74 -76 -81 -9*	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Функция пуска Пусковой ток: Регулировки останова Функция при останове Минимальная скорость вращения во время останова [об/мин] Температура электродвигателя	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин 0,00 A	All set-ups	TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 - -4 -4 -4 -1 -2	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint Uint
-50 -51 -68 -62 -63 -64 -65 -66 -67 -68 -69 -71 -72 -74 -76 -8* -80	Настройка, не зависящая от нагрузки Намагничивание электродвигателя при нулевой скорости вращения Минимальная скорость вращения при нормальном намагничивании [об/мин] Настройка, зависящая от нагрузки Компенсация нагрузки при малой скорости вращения Компенсация нагрузки при высокой скорости вращения Компенсация скольжения Постоянная времени компенсации скольжения Демпфирование резонанса Постоянная времени демпфирования резонанса Минимальный ток при малой скорости вращения Тип нагрузки Минимальная инерция Максимальная инерция Пусковые регулировки Задержка пуска Пусковая скорость вращения [об/мин] Пусковой ток: Регулировки останова Функция при останове Минимальная скорость вращения во время останова [об/мин]	100 % 1 об/мин 100 % 100 % 100 % 100 % 0,10 с 100 % 5 мс 100 % [0] Пассивная нагрузка Зависит от привода Зависит от привода 0,0 с [2] Выбег/время задержки 0 об/мин 0,00 A	All set-ups	TRUE TRUE	0 67 0 0 0 -2 0 -3 0 4 4 1	Uint Uint Int1 Int1 Int1 Uint



□ 2-** Тормоза

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	четра			во время	коэффициен	IT
				работы		
2-**	Тормоз постоянного тока					
2-00	Постоянный ток удержания	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
2-01	Постоянный ток торможения	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-02	Время торможения постоянным током	10,0 c	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
	Скорость включения тормоза постоянного					
2-03	тока	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
2-1*	Функции энергии торможения					
	Функции торможения и превышения					
2-10	напряжения	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-11	Тормозной резистор (Ом)	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-12	Предельная мощность торможения (кВт)	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	0	Uint32
2-13	Контроль мощности торможения	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-15	Проверка тормоза	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-2*	Механический тормоз					
2-20	Ток отпускания тормоза	0,00 A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
2-21	Скорость включения тормоза [об/мин]	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
2-23	Задержка включения тормоза	0,0 c	All set-ups	TRUE	-1	Uint8



□ 3-** Задание / Изменения скорости

№ парам	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время	Переводной коэффициен	
Парап	ic.pu			работы	козффицист	
3-0*	Пределы задания					
3-00	Диапазон задания	[0] Мин Макс.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-02	Минимальное задание	0,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int32
3-03	Максимальное задание	1500,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int32
	Задания	0.00 %	All cot upc	TRUE	-2	Int16
3-10 3-12	Предустановленное задание Значение увеличения/снижения	0.00 %	All set-ups All set-ups	TRUE	-2 -2	Int16 Int16
J-12	Эначение увеличения/снижения	[0] Связано с	All Set-ups	IKUL	-2	111110
		переключением Ручной				
3-13	Место задания	/ Автоматический	All set-ups	FALSE	-	Uint8
3-14	Предустановленное относительное задание	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int32
3-15 3-16	Ресурс задания 1	[1] Аналоговый вход 53	All set-ups	FALSE	-	Uint8
2-10	Ресурс задания 2	[2] Аналоговый вход 54 [11] Задание по локальной	All set-ups	FALSE	-	Uint8
2 17	D 2		All	FALCE		11:-+0
3-17	Ресурс задания 3	шине	All set-ups	FALSE	-	Uint8
	Ресурс задания относительного					
3-18	масштабирования	[0] Нет действия	All set-ups	FALSE	-	Uint8
3-19	Фиксированная скорость	200 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
3-4* 3-40	Изменение скорости 1 Тип изменения скорости 1	[0] Линейное	All set-ups	TRUE	_	Uint8
3-40	Длительность разгона для изменения	[0] Линеиное	All Set-ups	INOL		UIIILO
2 41		2004047 07 704000	All cot upo	TDUE	2	I linton
3-41	скорости 1 Длительность замедления для изменения	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
		_			_	
3-42	скорости 1	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-50	Изменение скорости 2	[0] Линейное	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-30	Тип изменения скорости 2 Длительность разгона для изменения	[0] Линеиное	All Set-ups	IRUE	-	UIIILO
2 54		2	All ==+=	TOUE	2	11:-+22
3-51		Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Длительность замедления для изменения	_			_	
3-52	скорости 2	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-60	Изменение скорости 3 Тип изменения скорости 3	[0] Линейное	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-60	Длительность разгона для изменения	[о] Линеиное	All Set-ups	IRUE	-	UIIILO
2 64		2	A II	TOUE	2	
3-61	скорости 3	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Длительность замедления для изменения					
3-62	скорости 3	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Изменение скорости 4	[0] [[All ==+=	TDUE		11:+0
3-70	Тип изменения скорости 4	[0] Линейное	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Длительность разгона для изменения				_	
3-71	скорости 4	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Длительность замедления для изменения					
3-72	скорости 4	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
3-8*	Прочие изменения скорости					
	Длительность фиксированного изменения					
3-80	скорости	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
	Длительность замедления при быстром					
3-81	останове	Зависит от привода	2 set-ups	TRUE	-2	Uint32



□ 4-** Пределы / Предупреждения

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	четра			во время	коэффициен	4T
				работы		
4-1*	Пределы электродвигателя					
4-10	Направление вращения электродвигателя	[2] Оба направления	All set-ups	FALSE	-	Uint8
	Нижний предел скорости вращения					
4-11	электродвигателя [об/мин]	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
	Верхний предел скорости вращения					
4-13	электродвигателя [об/мин]	3600 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
	Предел крутящего момента в режиме					
4-16	двигателя	160.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
	Предел крутящего момента в режиме					
4-17	генератора	160.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-18	Предел тока	160.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
4-19	Максимальная выходная частота	132,0 Гц	All set-ups	FALSE	-1	Uint16
4-5*	Настраиваемые предупреждения					
4-50	Предупреждение о пониженном токе	0,00 A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
4-51	Предупреждение о повышенном токе	параметры с 16 по 37	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
	Предупреждение о пониженной скорости					
4-52	вращения	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
	Предупреждение о повышенной скорости					
4-53	вращения	Параметр 4-33	All set-ups	TRUE	67	Uint16
	Функция контроля отсутствия фазы					
4-58	электродвигателя	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint8
4-6*	Обход скорости вращения					
4-60	Обход скорости вращения с [об/мин]	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16
4-62	Обход скорости вращения до [об/мин]	0 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint16



□ 5-** Цифровой ввод/вывод

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	иетра			во время	коэффициен	-IT
				работы		
5-0*	Режим цифрового ввода/вывода					
5-00	Режим цифрового ввода/вывода	[O] PNP	All set-ups	FALSE	-	Uint8
5-01	Режим клеммы 27	[0] Вход	All set-ups	FALSE	-	Uint8
5-02	Режим клеммы 29	[0] Вход	All set-ups	FALSE	-	Uint8
	<u> Цифровые входы</u>	[0] F	Alleri	TOUE	_	111116
5-10	Клемма 18, цифровой вход	[8] Пуск	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-11	Клемма 19, цифровой вход Клемма 27, цифровой вход	[10] Реверс	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-12	клемма 27, цифровои вход	[2] Инверсный выбег [14] Фиксированная	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-13	Клемма 29, цифровой вход	частота	All set-ups	TRUE	-	Uint8
5-14	Клемма 32, цифровой вход	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint
5-15	Клемма 33, цифровой вход	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
j-3*	Цифровые выходы					
5-30	Клемма 27, цифровой выход	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint
-31	Клемма 29, цифровой выход	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint
	Реле					
5-40	Функциональное реле	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint
5-41	Задержка включения реле	0,01 c	All set-ups	TRUE	-2	Uint1
5-42	Задержка выключения реле	0,01 c	All set-ups	TRUE	-2	Uint1
	Импульсный вход				_	
5-50	Клемма 29, низкая частота	100 Гц	All set-ups	TRUE	0	Uint3
5-51	Клемма 29, высокая частота	100 Гц	All set-ups	TRUE	0	Uint3
	Клемма 29, низкое значение					
5-52	задания/обратной связи	0,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int3
	Клемма 29, высокое значение					
5-53	задания/обратной связи	1500,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int3
	Постоянная времени импульсного фильтра					
5-54	№ 29	100 мс	All set-ups	FALSE	-3	Uint1
-55	Клемма 33, низкая частота	100 Гц	All set-ups	TRUE	0	Uint3
-56	Клемма 33, высокая частота	100 Гц	All set-ups	TRUE	0	Uint3
	Клемма 33, низкое значение					
5-57	задания/обратной связи	0,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int3
, ,,	Клемма 33, высокое значение	о,ооо сд. измер.	All Sec ups	TROL	3	11105
5-58	задания/обратной связи	1500,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int3
	Постоянная времени импульсного фильтра					
5-59	. , , ,	100 мс	All set-ups	FALSE	-3	Uint1
	Импульсный выход	TOO PIC	All Set ups	IALSE		Uniti
	Клемма 27, переменная импульсного					
- 60		[0] OTICTION	All cot use	EALCE		Hint
-60	Выхода	[0] Отключено	All set-ups	FALSE		Uint
	Максимальная частота импульсного выхода					
5-62	№ 27	5000 Гц	All set-ups	FALSE	0	Uint3
	Клемма 29, переменная импульсного					
-63	выхода	[0] Отключено	All set-ups	FALSE	-	Uint
	Максимальная частота импульсного выхода					
5-65	№ 29	5000 Гц	All set-ups	FALSE	0	Uint3
5-7*	Вход энкодера 24 В					
	Клеммы 32/33, разрешающая способность	<u> </u>				
5-70	энкодера	1024	All set-ups	FALSE	0	Uint1
5-71	Клеммы 32/33, направление энкодера	[0] По часовой стрелке	All set-ups	FALSE		Uint



□ 6-** Аналоговый ввод/вывод

аналогового ввода/вывода ожидания текущего нулевого ния ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, большой ток а 53, низкое значение ия/обратной связи а 53, высокое значение	10 с [0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups	Изменение во время работы TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 -2 -2 -5	
ожидания текущего нулевого ния ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение	[0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	0 -2 2 5	Uint8 Uint8 Int16 Int16 Int16
ожидания текущего нулевого ния ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение	[0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE	-2 -2 -5	Uint8 Int16 Int16 Int16
ожидания текущего нулевого ния ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение	[0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE	-2 -2 -5	Uint8 Int16 Int16 Int16
ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение а 53, низкое значение а 54, низкое значение	[0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE	-2 -2 -5	Uint8 Int16 Int16 Int16
ия времени ожидания текущего ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение	[0] Выкл. 0,07 В 10,00 В 0,14 мА 20,00 мА	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE TRUE	-2 -2 -5	Uint8 Int16 Int16 Int16
ого значения овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение	0,07 B 10,00 B 0,14 MA 20,00 MA	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE	-2 -5	Int16 Int16 Int16
овый вход 1 а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение ия/обратной связи	0,07 B 10,00 B 0,14 MA 20,00 MA	All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE TRUE	-2 -5	Int16 Int16 Int16
а 53, низкое напряжение а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение ия/обратной связи	10,00 B 0,14 mA 20,00 mA	All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE	-2 -5	Int16 Int16
а 53, высокое напряжение а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение ия/обратной связи	10,00 B 0,14 mA 20,00 mA	All set-ups All set-ups All set-ups	TRUE TRUE	-2 -5	Int16 Int16
а 53, малый ток а 53, большой ток а 53, низкое значение яя/обратной связи	0,14 MA 20,00 MA	All set-ups All set-ups	TRUE	-5	Int16
а 53, большой ток а 53, низкое значение ия/обратной связи	20,00 MA	All set-ups			
а 53, низкое значение ия/обратной связи	,		TRUE	-5	Int16
я/обратной связи	0,000 ед. измер.				
	0,000 ед. измер.				
a 53 Bricokoe sharlenne		All set-ups	TRUE	-3	Int32
а ээ, высокое значение					
ія/обратной связи	1500,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int32
а 53, постоянная времени фильтра	0,001 c	All set-ups	FALSE	-3	Uint16
овый вход 2					
а 54, низкое напряжение	0,07 B	All set-ups	TRUE	-2	Int16
а 54, высокое напряжение	10,00 B	All set-ups	TRUE	-2	Int16
а 54, малый ток	0,14 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
а 54, большой ток	20,00 мА	All set-ups	TRUE	-5	Int16
а 54, низкое значение					
ıя/обратной связи	0,000 ед. измер.	All set-ups	TRUE	-3	Int32
а 54, высокое значение					
иа/обратной свази	1500 000 ел измер	All cat-unc	TDIIE	-3	Int32
			-		Uint16
а 54, постоянная времени фильтра	0,001 0	see aps	171202		0
а 54, постоянная времени фильтра овый выход 1					Uint8
овый выход 1	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	OHILO
	[0] Отключено 0.00 %	All set-ups All set-ups	TRUE TRUE	-2	Int16
1	я/обратной связи з 54, постоянная времени фильтра	я/обратной связи 1500,000 ед. измер. а 54, постоянная времени фильтра 0,001 с	я/обратной связи 1500,000 ед. измер. All set-ups а 54, постоянная времени фильтра 0,001 с All set-ups	я/обратной связи 1500,000 ед. измер. All set-ups TRUE а 54, постоянная времени фильтра 0,001 с All set-ups FALSE овый выход 1	я/обратной связи 1500,000 ед. измер. All set-ups TRUE -3 а 54, постоянная времени фильтра 0,001 с All set-ups FALSE -3 овый выход 1

□ 7-** Регуляторы

Nō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводн	ой Тип
парам	етра			во время	коэффици	ент
				работы		
7-0*	ПИД-регулятор скорости					
	Коэффициент усиления					
	пропорционального звена ПИД-регулятора					
7-02	скорости вращения	0.015	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
	Постоянная времени интегрирования					
7-03	ПИД-регулятора скорости вращения	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-4	Uint32
	Постоянная времени дифференцирования					
7-04	ПИД-регулятора скорости вращения	Зависит от привода	All set-ups	TRUE	-4	Uint16
	Предел усиления в цепи					
	дифференцирования ПИД-регулятора					
7-05	скорости вращения	5.0	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
	Постоянная времени фильтра нижних					
7-06	частот ПИД-регулятора скорости вращении	10,0 мс	All set-ups	TRUE	-4	Uint16



□ 8-** Связь и дополнительные функции

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	етра			во время	коэффициен	-IT
				работы		
8-0*	Общие настройки					
		[0] Цифровое и командное				
8-01	Место управления	слово	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-02	Источник командного слова	[0] FC RS485	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-03	Время ожидания командного слова	1,0 c	1 set-up	TRUE	-1	Uint3
	Функция времени ожидания командного					
8-04	слова	[0] Выкл.	1 set-up	FALSE	-	Uint8
		[1] Возобновление				
8-05	Функция окончания времени ожидания	настройки	1 set-up	TRUE	_	Uint8
8-05 8-06	Сброс ожидания командного слова	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint
8-07	Запуск диагностики	[0] Запрещено	2 set-ups	FALSE		Uint
	Установка командных слов	[о] Запрещено	Z Set-ups	IALSL		OIIIL
J-1	установка командных слов	[0] Профиль				
		преобразователя частоты				
8-10	Профиль командного слова	(FC)	All set-ups	TRUE	-	Uint
	Установка параметров порта FC					
8-30	Протокол	[0] FC	1 set-up	FALSE	-	Uint8
8-31	Адрес	1	1 set-up	FALSE	0	Uint8
8-32	Скорость передачи данных для порта FC	[2] 9600 Бод	1 set-up	FALSE	-	Uint8
8-35	Минимальная задержка ответа	10 мс	All set-ups	FALSE	-3	Uint1
8-36	Максимальная задержка ответа	5000 мс	1 set-up	FALSE	-3	Uint1
8-37	Максимальная задержка между символами	25 мс	1 set-up	FALSE	-3	Uint1
8-5*	Цифровое/Шина					
8-50	Выбор выбега	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-51	Выбор быстрого останова	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint
8-52	Выбор торможения постоянным током	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint
8-53	Выбор пуска	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint
8-54	Выбор реверса	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint
8-55	Выбор настройки	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-56	Выбор предустановленного задания	[3] Логическое "ИЛИ"	All set-ups	TRUE	-	Uint8
8-9*	Фиксированная скорость при упр. по ши	не				
	Фиксированная скорость 1 при упр. по					
8-90	шине	100 об/мин	All set-ups	TRUE	67	Uint1
	Фиксированная скорость 2 при упр. по					
		200 об/мин				



☐ 9-** Profibus

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	т етра			во время	коэффициен	łT
				работы		
9-00	Уставка	0	All set-ups	TRUE	0	Uint16
9-07	Фактическое значение	0	All set-ups	FALSE	0	Uint16
9-15	Конфигурация записи PCD	0	2 set-ups	TRUE	-	Uint16
9-16	Конфигурация чтения PCD	0	2 set-ups	TRUE	-	Uint1
9-18	Адрес узла	126	1 set-up	TRUE	0	Uint8
		[1] Стандартная				
9-22	Выбор телеграммы	телеграмма 1	1 set-up	TRUE	-	Uint8
9-23	Параметры сигналов	0	All set-ups	TRUE	-	Uint1
9-27	Редактирование параметра	[1] Разрешено	2 set-ups	FALSE	-	Uint1
		[1] Разрешение основного				
9-28	Управление технологическим процессом	циклического режима	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
9-53	Слово предупреждения	0	All set-ups	TRUE	0	V2
		[255] Скорость передачи				
9-63	Фактическая скорость передачи данных	данных не обнаружена	All set-ups	TRUE	-	Uint8
9-64	Идентификация устройства	0	All set-ups	TRUE	0	Uint1
9-65	Номер профиля	0	All set-ups	TRUE	0	Uint8
9-67	Командное слово 1	0	All set-ups	TRUE	0	V2
9-68	Слово состояния 1	0	All set-ups	TRUE	0	V2
9-71	Сохранение значений данных	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
9-72	Сброс привода	[0] Не выполняется	1 set-up	FALSE	-	Uint8
9-80	Определенные параметры (1)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-81	Определенные параметры (2)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-82	Определенные параметры (3)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-83	Определенные параметры (4)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-90	Измененные параметры (1)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-91	Измененные параметры (2)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-92	Измененные параметры (3)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
9-93	Измененные параметры (4)	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1



□ 10-** Шина CAN Fieldbus

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	и етра			во время	коэффициен	-IT
				работы		
10-0	^к Общие настройки					
10-00	Протокол Can	[1] Device Net	All set-ups	FALSE	-	Uint8
10-01	Выбор скорости передачи	[20] 125 кбит/с	All set-ups	FALSE	-	Uint8
10-02	MAC ID	63	All set-ups	FALSE	0	Uint8
10-05	Счетчик ошибок при передаче показаний	0	All set-ups	TRUE	0	Uint8
10-06	Счетчик ошибок при приеме показаний	0	All set-ups	TRUE	0	Uint8
	Счетчик состояний отключенной шины при					
10-07	обработке показаний	0	All set-ups	TRUE	0	Uint1
10-1*	* DeviceNet					
10-10	Выбор типа технологических данных	Зависит от приложения	1 set-up	TRUE	-	Uint8
	Запись конфигурации технологических					
10-11	данных	0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
	Чтение конфигурации технологических		•			
10-12	данных	0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
	Параметр предупреждения	63	All set-ups	FALSE	0	Uint8
10-14	Привязка сети	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
10-15	Управление сетью	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
10-2*	^к COS фильтры					
10-20	COS фильтр 1	65535	All set-ups	FALSE	0	Uint1
10-21	COS фильтр 2	65535	All set-ups	FALSE	0	Uint1
10-22	COS фильтр 3	65535	All set-ups	FALSE	0	Uint1
10-23	COS фильтр 4	65535	All set-ups	FALSE	0	Uint1
10-3	^к Доступ к параметрам					
10-30	Типы данных параметров	[0] Список ошибок 1	All set-ups	TRUE	-	Uint8
10-31	Индекс массива	0	All set-ups	TRUE	0	Uint1
10-39	Параметры Devicenet F	0	All set-ups	TRUE	0	Uint3

□ 11-** Зарезервированная связь. 1

□ 12-** Зарезервированная связь. 2



□ 13-** Развитая логика

№ парам	Описание параметра иетра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время	Переводной коэффициен	
				работы		
13-1*	^к Компараторы					
13-10	Операнд блока сравнения	[0] ОТКЛЮЧЕН	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-11	Оператор блока сравнения	[1] ≈	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-12	Значение блока сравнения	0.000	2 set-ups	FALSE	-3	Int32
13-2*	^к Таймеры					
13-20	Таймер контроллера с развитой логикой	0,000 c	1 set-up	FALSE	-3	TimD
13-4*	^к Логические правила					
13-40	Булева переменная логического правила 1	[0] Ложь	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-41	Оператор логического правила 1	[0] ОТКЛЮЧЕН	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-42	Булева переменная логического правила 2	[0] Ложь	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-43	Оператор логического правила 2	[0] ОТКЛЮЧЕН	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-44	Булева переменная логического правила 3	[0] Ложь	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-5*	^к Управление с помощью развитой логики	1.				
13-50	Режим контроллера с развитой логикой	[0] Выкл.	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
	Событие контроллера регулятора с					
13-51	развитой логикой	[0] Ложь	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
13-52	Действие контроллера развитой логикой	[0] ОТКЛЮЧЕНО	2 set-ups	FALSE	_	Uint8

□ 14-** Специальные функции

Νō	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение	Переводной	Тип
парам	етра			во время	коэффициен	łT
				работы		
14-0*	Коммутация инвертора					
14-00	Схема коммутации	[1] SFAVM	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-01	Частота коммутации	[5] 5,0 кГц	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-03	Перемодуляция	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-04	Случайная ШИМ	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint8
14-1*	Сеть Вкл/Выкл					
14-10	Сбой подачи сетевого электропитания	[0] Нет действия	All set-ups	FALSE	-	Uint8
	Напряжение сети при сбое подачи сетевого					
14-11	питания	342 B	All set-ups	TRUE	0	Uint16
14-12	Функция при асимметрии сети	[0] Отключение	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-2*	Сброс отключения					
14-20	Режим сброса	[0] Сброс вручную	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-21	Время автоматического перезапуска	10 c	All set-ups	TRUE	0	Uint16
14-22	Режим работы	[0] Штатный режим работы	All set-ups	TRUE	-	Uint8
	Задержка отключения при предельном					
14-25	крутящем моменте	60 с = Выкл.	All set-ups	FALSE	0	Uint8
14-28	Производственные настройки	[0] Нет действий	All set-ups	TRUE	-	Uint8
14-29	Служебный код	0	All set-ups	FALSE	0	Int32
14-3*	Регулятор с ограничением тока					
	Регулятор с ограничением тока,					
14-30	пропорциональное усиление	100 %	All set-ups	FALSE	0	Uint16
	Регулятор с ограничением тока, постоянная					
14-31	времени интегрирования	0,020 c	All set-ups	FALSE	-3	Uint16
	Влияние окружения	0,020 C	All Set ups	TALSE		CITICIO
	Фильтр ВЧ-помех 1	[1] Вкл.	1 set-up	FALSE		Uint8



□ 15-** Информация о приводе

№ парам	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время	Перево коэффі	
іарам	ie i pa			работы	κυσφφι	лциент
L5-0 [*]	^к Рабочие данные			pacors		
15-00	Часы работы	0 ч	All set-ups	FALSE	74	Uint32
15-01	Наработка	0 ч	All set-ups	FALSE	74	Uint32
5-02	Счетчик киловатт-часов	0 кВт-ч	All set-ups	FALSE	75	Uint32
5-03	Кол-во включений питания	0	All set-ups	FALSE	0	Uint32
5-04	Кол-во перегревов	0	All set-ups	FALSE	0	Uint16
5-05	Кол-во превышений напряжения	0	All set-ups	FALSE	0	Uint16
5-06	Сброс счетчика киловатт-часов	[0] Не сбрасывать	All set-ups	FALSE	-	Uint8
5-07	Сброс счетчика наработки	[0] Не сбрасывать	All set-ups	FALSE	-	Uint8
5-2	Курнал хронологических данных					
5-20	Журнал хронологических данных: Событие	0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
5-21	Журнал хронологических данных: Значение	0	All set-ups	FALSE	0	Uint32
5-22	Журнал хронологических данных: Время	0 мс	All set-ups	FALSE	-3	Uint32
.5-3 [*]	^к Журнал неисправностей					
	Журнал неисправностей: Код ошибки	0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
	Журнал неисправностей: Значение	0	All set-ups	FALSE	0	Int16
	Журнал неисправностей: Время	0 c	All set-ups	FALSE	0	Uint32
5-4	^к Идентификация привода					
5-40	Тип преобразователя частоты	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[6
5-41	Силовая секция	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-42	Напряжение	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-43	Версия программного обеспечения	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[5
5-44	Строка кода типа по заказу	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[4
5-45	Строка кода типа по факту	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[4
	Номер заказа привода	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8
5-47	Номер заказа платы питания	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8
5-48	Обозначение панели управления	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-49	ПО, обозначение платы управления.	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-50	ПО, обозначение платы питания.	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-51	Заводской номер привода	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
5-53	Серийный номер платы питания	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
.5-6 [*]	^к Обозначение доп. устройства					
5-60	Доп. устройство в гнезде А	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[3
	Версия программного обеспечения доп.					
5-61	устройства в гнезде А	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
5-62	Номер заказа доп. устройства в гнезде А	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8
	Заводской номер доп. устройства в гнезде А	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
5-65	Доп. устройство в гнезде В	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[3
	Версия программного обеспечения доп.					
5-66	устройства в гнезде В	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
	Номер заказа доп. устройства в гнезде В	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8
	Заводской номер доп. устройства в гнезде В	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
	Доп. устройство в гнезде С	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
	Версия программного обеспечения доп.		33t up3	. , .232		
F 74		6	All and	FALCE	_	\(i = C) F0
	устройства в гнезде С	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[2
	Номер заказа доп. устройства в гнезде С	0	All set ups	FALSE	0	VisStr[8
	Заводской номер доп. устройства в гнезде С	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[1
	Доп. устройство в гнезде D	0	All set-ups	FALSE	0	VisStr[3
	* Сведения о параметрах		All and	FA: 05		100 100
	Определенные параметры	0	All set-ups	FALSE	0	Uint16
	Измененные параметры	0	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-99	Метаданные параметров	0	All set-ups	FALSE	0	Uint



□ 16-** Считывание данных

№ парам	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время	Переводной коэффициен ⁻	Тип
	·			работы		
16-0*	[°] Общее состояние			paccis.		
16-00	Командное слово	0	All set-ups	FALSE	0	V2
16-01	Задание [единица измерения]	0,000 ед. измер.	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-02	Задание, %	0.0 %	All set-ups	FALSE	-1	Int16
16-03	Слово состояния	0	All set-ups	FALSE	0	V2
16-05	Главное фактическое значение [%]	0	All set-ups	FALSE	0	N2
16-1*	 Состояние электродвигателя 					
16-10	Мощность [кВт]	0,0 кВт	All set-ups	FALSE	2	Uint3
16-11	Мощность [л.с.]	0,00 л.с.	All set-ups	FALSE	-2	Uint3
16-12	Напряжение электродвигателя	0,0 B	All set-ups	FALSE	-1	Uint1
16-13	Частота	0,0 Гц	All set-ups	FALSE	-1	Uint1
16-14	Ток электродвигателя	0,00 A	All set-ups	FALSE	-2	Uint3
16-16	Крутящий момент	0,0 Нм	All set-ups	FALSE	-1	Int16
l6-17	Скорость вращения [об/мин]	0 об/мин	All set-ups	FALSE	67	Int32
16-18	Нагрев электродвигателя	0 %	All set-ups	FALSE	0	Uint8
16-3*	^с Состояние привода					
	Напряжение на шине постоянного					
6-30	тока	0 B	All set-ups	FALSE	0	Uint1
6-32	Энергия торможения /с	0,000 кВт	All set-ups	FALSE	0	Uint3
16-33	Энергия торможения /2 мин	0,000 кВт	All set-ups	FALSE	0	Uint3
16-34	Температура радиатора	0 °C	All set-ups	FALSE	100	Uint
16-35	Нагрев инвертора	0 %	All set-ups	FALSE	0	Uint
16-36	InomVLT	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	-2	Uint1
6-37	ImaxVLT	Зависит от привода	All set-ups	FALSE	-2	Uint1
	Состояние контроллера с развитой					
16-38	логикой	0	All set-ups	FALSE	0	Uint8
	Температура платы управления	0 °C	All set-ups	FALSE	100	Uint
	[°] Задание и обратная связь	, ,	7111 Sec 453	171202	100	<u> </u>
	Внешнее задание	0.0	All set-ups	FALSE	-1	Int16
	Импульсное задание	0.0	All set-ups	FALSE	-1	Uint3
	[°] Входы и выходы		7 Sec ups	171202	-	O III I I
	Цифровой вход	0	All set-ups	FALSE	0	Uint1
	Клемма 53, установка переключателя	[0] Ток	All set-ups	FALSE	_	Uint8
	Аналоговый вход 53	0.000	All set-ups	FALSE	-3	Int32
	Клемма 54, установка переключателя	[0] Ток	All set-ups	FALSE	-	Uint8
	Аналоговый вход 54	0.000	All set-ups	FALSE	-3	Int3
	Аналоговый выход 42 [мА]	0.000	All set-ups	FALSE	-3	Int1
	Цифровой выход [двоичный]	0	All set-ups	FALSE	0	Int1
	Частотный вход № 29 [Гц]	0	All set-ups	FALSE	0	Int3
	Частотный вход № 33 [Гц]	0	All set-ups	FALSE	0	Int3
	Импульсный выход № 27 [Гц]	0	All set-ups	FALSE	0	Int3
	Импульсный выход № 29 [Гц]	0	All set-ups	FALSE	0	Int3
	^с Шина Fieldbus и порт преобразовате					
	Управляющее слово 1 шины Fieldbus	0	All set-ups	FALSE	0	V2
	Задание 1 шины Fieldbus	0	All set-ups	FALSE	0	N2
6-84	Слово состояния доп. линии связи	0	All set-ups	FALSE	0	V2
	Управляющее слово 1 порта					
6-85	преобразователя частоты	0	All set-ups	FALSE	0	V2
.5 05	Задание 1 порта преобразователя		All Set ups	IALSE	<u>_</u>	٧Z
	частоты	0	All set-ups	FALSE	0	N2
	С Считывание данных диагностики			m		
	Слово аварийного сигнала	0	All set-ups	FALSE	0	Uint3
	Слово предупреждения	0	All set-ups	FALSE	0	Uint3
16-94	Расширенное слово состояния	0	All set-ups	FALSE	0	Uint3



□ Мои настройки

№ параметра	Описание параметра	Значение по умолчанию	Моя настройка
		<u> </u>	